



Primo Piano - Orio al Serio (Bg): scoppia uno pneumatico ad un aereo, aeroporto chiuso

Bergamo - 01 ott 2024 (Prima Notizia 24) "La riapertura della pista di volo è subordinata alla rimozione dell'aeromobile e al completamento dell'intervento di ripristino della pavimentazione".

"Alle 7:55 (ora locale) di martedì 1° ottobre, il volo Ryanair FR 846, proveniente da Barcellona El Prat con a bordo 161 passeggeri, durante la fase di atterraggio ha subito lo scoppio dei quattro pneumatici del carrello posteriore. Il danneggiamento non ha compromesso la manovra di atterraggio e non ha causato problemi a bordo né conseguenze ai passeggeri. Questi ultimi, dopo l'intervento immediato del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Orio al Serio e la messa in sicurezza dell'aeromobile rimasto fermo in pista, sono stati fatti sbarcare in tutta sicurezza e accompagnati verso l'aerostazione. A causa dell'aeromobile fermo in pista, l'operatività è stata sospesa con emissione di un Notam che ha previsto la riapertura della pista non prima delle ore 17:00 (ora locale). I voli in partenza sono stati ritardati e i voli in arrivo hanno subito dirottamenti o cancellazioni. Lo scoppio degli pneumatici ha provocato danni alla pista di volo per una lunghezza di 450 metri. Il danno ha interessato superficialmente la pavimentazione, che risulta scalfita per una profondità di circa un centimetro. Per tale motivo, si è reso necessario prevedere il ripristino della pavimentazione, mediante intervento urgente affidato a ditta specializzata, per consentire di riabilitare la pista di volo alla regolare operatività. La riapertura della pista di volo è subordinata alla rimozione dell'aeromobile e al completamento dell'intervento di ripristino della pavimentazione". E' quanto fa sapere la Sacbo, società che gestisce l'Aeroporto di Orio al Serio (Bg).

(Prima Notizia 24) Martedì 01 Ottobre 2024